



## Doppelgelenkwellen und Reparatur-Sätze Double cardanshafts and repair-kits



**Zuordnung von Reparatur-Sätzen zu Doppelgelenkwellen für M.A.N.**  
**Allocation map – Double cardanshafts and repair-kits for M.A.N.**



Artikelnummer Article code	Vergleichs-Nummer der Doppelgelenkwelle OE-No. of the double cardanshaft	Passender Reparatur-Satz ohne Innenring suitable repair-kit without wear washer*
S.000.964	81364026322	S.006.257
S.000.972	81364026323	S.006.257
S.008.901	81364026329	S.006.257
S.002.448	81364026332	S.006.257
S.004.072	81364026506	S.006.257
S.005.700	81364026507	S.006.257
S.004.071	81364026508	S.006.257
S.002.953	81364026509	S.006.257
S.003.067	81364026511	S.006.257

Noch einfacher geht´s mit unserer Vergleichsnummernabfrage,  
bei vielen Vergleichsnummern ist optional ein Zusatzartikel zugeordnet.

<http://www.gelenkwellenfabrik.de/produkte/gelenkwellen/nutzfahrzeuganwendungen-aftermarkt.html>

The easiest way for your search is through our website:

<http://www.gelenkwellenfabrik.de/nutzfahrzeuganwendungen-aftermarkt.html>

We also suggest you additional articles for your search, so you can easily add other needed items.

Sass-Artikelnummer	Bezeichnung	für Hersteller	Artikelbild
S.000.900	Doppelgelenkwelle Double Cardanshaft	MB  Vergleichsnummer: 6253305001	 Produkt Merken

**Zusatzartikel:**  
Menge: Artikelnummer: Bezeichnung:

1,00	S.006.256	Reparatur-Satz für MB DGW - GBW kurz
1,00	S.009.363	Reparatur-Satz für MB DGW - GBW lang

additional article:  
quantity: article-code: Description:

1,00	S.006.256	repair-kit for MB double-cardan shaft / short yoke
1,00	S.009.363	repair-kit for MB double-cardan shaft / long yoke

Die Vergleichsnummer der Hersteller dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen Endverbrauchern in Rechnungen nicht zugänglich gemacht werden!

Die Vergleichsnummer der Hersteller dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen Endverbrauchern in Rechnungen nicht zugänglich gemacht werden!  
The OE-numbers of the manufacturers only serve as reference purposes and may not be published in invoices to ultimate buyers!



Zuordnung von Reparatur-Sätzen zu Doppelgelenkwellen für Mercedes-Benz  
Allocation map – Double cardanshafts and repair-kits for Mercedes-Benz



Artikelnummer Article code	Vergleichs-Nummer der Doppelgelenkwelle OE-No. Of the double cardanshaft	passender Reparatur-Satz / suitable for	
		Gabelwelle kurz - A for short yoke - A	Gabelwelle lang - B for long yoke - B
S.000.900	6253305001	S.006.256	S.009.363
S.000.961	6253305101	S.006.256	S.009.363
S.000.909	6253305201	S.006.256	S.009.363
S.000.914	6253305601	S.002.496	S.009.363
S.000.926	6253305701	S.002.496	S.009.363
S.000.917	6253306101	S.002.496	S.009.363
S.000.968	6253307001	S.002.496	Entfällt/not applicable
S.000.993	6253307201	S.002.496	Entfällt/not applicable
S.001.090	6253307301	S.002.496	Entfällt/not applicable
S.001.080	6253307401	S.002.496	Entfällt/not applicable
S.003.670	6253309201	S.002.496	Entfällt/not applicable
S.003.669	6253309301	S.002.496	Entfällt/not applicable
S.000.902	6253309601	S.002.496	Entfällt/not applicable

Noch einfacher geht's mit unserer Vergleichsnummernabfrage,  
bei vielen Vergleichsnummern ist optional ein Zusatzartikel zugeordnet.

<http://www.gelenkwellenfabrik.de/produkte/gelenkwellen/nutzfahrzeuganwendungen-aftermarkt.html>

The easiest way for your search is through our website:

<http://www.gelenkwellenfabrik.de/nutzfahrzeuganwendungen-aftermarkt.html>

We also suggest you additional articles for your search, so you can easily add other needed items.

Sass-Artikelnummer	Bezeichnung	für Hersteller	Artikelbild
S.000.909	Doppelgelenkwelle Double Cardanshaft	MB  Vergleichsnummer: 6253305201	 Produkt Merken

**Zusatzartikel:**  
Menge: Artikelnummer: Bezeichnung:  
1,00 S.006.256 Reparatur-Satz für MB DGW - GBW kurz  
1,00 S.009.363 Reparatur-Satz für MB DGW - GBW lang

additional article:  
quantity: article-code: Description:  
1,00 S.006.256 repair-kit for MB double-cardan shaft / short yoke  
1,00 S.009.363 repair-kit for MB double-cardan shaft / long yoke

Die Vergleichsnummer der Hersteller dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen Endverbrauchern in Rechnungen nicht zugänglich gemacht werden!

Die Vergleichsnummer der Hersteller dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen Endverbrauchern in Rechnungen nicht zugänglich gemacht werden!  
The OE-numbers of the manufacturers only serve as reference purposes and may not be published in invoices to ultimate buyers!



**Reparatur-Satz zur Montage von Doppelgelenkwellen für M.A.N. ohne Innenring**  
**Repair-kits used for mounting from double cardanshafts for M.A.N. without wear washer**



Artikelnummer / article code	Bezeichnung / description	Vergleichsnummer / OE-No.		
S.006.257	Reparatursatz	06330190047		

Weitere Informationen unter/ more information :  
<http://www.gelenkwellenfabrik.de/pdb/S.006.257.pdf>

**Reparatur-Satz zur Montage von Doppelgelenkwellen für Mercedes-Benz ohne Innenring**  
**Repair-kits used for mounting from double cardanshafts for Mercedes-Benz without wear washer**



Artikelnummer / article code	Bezeichnung / description	Vergleichsnummer / OE-No.		
S.006.255	Reparatur-Satz/repair-kit	6593300051		

Weitere Informationen unter/ more information :  
<http://www.gelenkwellenfabrik.de/pdb/S.006.255.pdf>

**Reparatur-Satz zur Montage von Doppelgelenkwellen für Mercedes-Benz ohne Innenring**  
**Repair-kits used for mounting from double cardanshafts for Mercedes-Benz without wear washer**



Artikelnummer / article code	Bezeichnung / description	Vergleichsnummer / OE-No.		
S.009.383	Reparatur-Satz/repair-kit	6593300151		

Weitere Informationen unter/ more information :  
<http://www.gelenkwellenfabrik.de/pdb/S.009.383.pdf>

Die Vergleichsnummer der Hersteller dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen Endverbrauchern in Rechnungen nicht zugänglich gemacht werden!  
The OE-numbers of the manufacturers only serve as reference purposes and may not be published in invoices to ultimate buyers!



Reparatur-Satz zur Montage von Doppelgelenkwellen für Mercedes-Benz ohne Innenring  
Repair-kits used for mounting from double cardanshafts for Mercedes-Benz without wear washer



Artikelnummer / article code	Bezeichnung / description	Vergleichsnummer / OE-No.		
S.006.256	Reparatur-Satz/repair-kit	6593300251		

Weitere Informationen unter/ more information :

<http://www.gelenkwellenfabrik.de/pdb/S.006.256.pdf>

Reparatur-Satz zur Montage von Doppelgelenkwellen für Mercedes-Benz ohne Innenring  
Repair-kits used for mounting from double cardanshafts for Mercedes-Benz without wear washer



Artikelnummer / article code	Bezeichnung / description	Vergleichsnummer / OE-No.		
S.009.363	Reparatur-Satz/repair-kit	6593300351		

Weitere Informationen unter/ more information :

<http://www.gelenkwellenfabrik.de/pdb/S.009.363.pdf>

Reparatur-Satz zur Montage von Doppelgelenkwellen für Mercedes-Benz ohne Innenring  
Repair-kits used for mounting from double cardanshafts for Mercedes-Benz without wear washer



Artikelnummer / article code	Bezeichnung / description	Vergleichsnummer / OE-No.		
S.002.496	Reparatur-Satz/repair-kit	6593300651		

Weitere Informationen unter/ more information :

<http://www.gelenkwellenfabrik.de/pdb/S.002.496.pdf>

Die Vergleichsnummer der Hersteller dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen Endverbrauchern in Rechnungen nicht zugänglich gemacht werden!  
The OE-numbers of the manufacturers only serve as reference purposes and may not be published in invoices to ultimate buyers





Reparatur-Satz zur Instandsetzung und Montage von Doppelgelenkwellen für Mercedes-Benz mit Innenring  
Repair-kits used for repair and mounting from double cardanshafts for Mercedes-Benz with wear washer



Artikelnummer / article code	Bezeichnung / description	Vergleichsnummer / OE-No.		
S.009.400	Reparatur-Satz/repair-kit	6593300051		

Weitere Informationen unter/ more information :

<http://www.gelenkwellenfabrik.de/pdb/S.009.400.pdf>

Reparatur-Satz zur Instandsetzung und Montage von Doppelgelenkwellen für Mercedes-Benz mit Innenring  
Repair-kits used for repair and mounting from double cardanshafts for Mercedes-Benz with wear washer



Artikelnummer / article code	Bezeichnung / description	Vergleichsnummer / OE-No.		
S.009.403	Reparatur-Satz/repair-kit	6593300151		

Weitere Informationen unter/ more information :

<http://www.gelenkwellenfabrik.de/pdb/S.009.403.pdf>

Reparatur-Satz zur Instandsetzung und Montage von Doppelgelenkwellen für Mercedes-Benz mit Innenring  
Repair-kits used for repair and mounting from double cardanshafts for Mercedes-Benz with wear washer



Artikelnummer / article code	Bezeichnung / description	Vergleichsnummer / OE-No.		
S.009.401	Reparatur-Satz/repair-kit	6593300251		

Weitere Informationen unter/ more information :

<http://www.gelenkwellenfabrik.de/pdb/S.009.401pdf>

Die Vergleichsnummer der Hersteller dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen Endverbrauchern in Rechnungen nicht zugänglich gemacht werden!  
The OE-numbers of the manufacturers only serve as reference purposes and may not be published in invoices to ultimate buyers!

Reparatur-Satz zur Instandsetzung und Montage von Doppelgelenkwellen für Mercedes-Benz mit Innenring  
Repair-kits used for repair and mounting from double cardanshafts for Mercedes-Benz with wear washer



Artikelnummer / article code	Bezeichnung / description	Vergleichsnummer / OE-No.		
S.009.402	Reparatur-Satz/repair-kit	6593300351		

Weitere Informationen unter/ more information :

<http://www.gelenkwellenfabrik.de/pdb/S.009.402.pdf>

Reparatur-Satz zur Instandsetzung und Montage von Doppelgelenkwellen für Mercedes-Benz mit Innenring  
Repair-kits used for repair and mounting from double cardanshafts for Mercedes-Benz with wear washer



Artikelnummer / article code	Bezeichnung / description	Vergleichsnummer / OE-No.		
S.009.384	Reparatur-Satz/repair-kit	6593300651		

Weitere Informationen unter/ more information :

<http://www.gelenkwellenfabrik.de/pdb/S.009.384.pdf>

Reparatur-Satz zur Instandsetzung und Montage von Doppelgelenkwellen für Mercedes-Benz mit Innenring  
Repair-kits used for repair and mounting from double cardanshafts for Mercedes-Benz with wear washer



Artikelnummer / article code	Bezeichnung / description	Vergleichsnummer / OE-No.		
S.008.995	Reparatur-Satz/repair-kit	9443300560		

Weitere Informationen unter/ more information :

<http://www.gelenkwellenfabrik.de/pdb/S.008.995.pdf>

Die Vergleichsnummer der Hersteller dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen Endverbrauchern in Rechnungen nicht zugänglich gemacht werden!  
The OE-numbers of the manufacturers only serve as reference purposes and may not be published in invoices to ultimate buyers!